

# Ablagepfade für CALYPSO Messprogramme (Prüfpläne)

und zugehörige Messwerte (Tabellendateien)

# Folgende Informationen benötigen wir von Ihnen

Damit wir für Sie Messunsicherheitsberechnungen durchführen können, benötigen wir von Ihnen ein Messprogramm (= CALYPSO Prüfplan), für dessen Prüfmerkmale die individuellen Messunsicherheiten berechnet werden sollen.

→ Bitte senden Sie uns hierfür das komplette Prüfplanverzeichnis (Directory) für dieses Messprogramm (Prüfplan) zu.

Die für Ihre CALYPSO-Installation hinterlegte Ablageeinstellung für die Messprogramme (Prüfpläne) können Sie mit der Beschreibung auf den nachfolgenden Folien ermitteln.

Damit wir Ihnen Messprotokolle erstellen können, bei denen die Messunsicherheit bei der Bewertung der Prüfmerkmale berücksichtigt ist, benötigen wir von Ihnen die Messwerte der Prüfmerkmale.

→ Bitte senden Sie uns hierfür eine oder mehrere Messergebnisdateien der Prüfmerkmale für das ausgewählte Messprogramm (Prüfplan) zu.



Die für Ihre CALYPSO-Installation hinterlegte Ablageeinstellung für die Messergebnisse der Prüfmerkmale können Sie ebenfalls mit der Beschreibung auf den nachfolgenden Folien ermitteln.

# Folgende Informationen benötigen wir von Ihnen

Über die Pfadeinstellungen in der CALYPSO Arbeitsumgebung wird festgelegt, in welchen Verzeichnissen die **CALYPSO Prüfpläne** (= inspections), die Istwerte (= Messpunkte) und die **Tabellendateien** (Protokollkopf-informationen, berechnete Messelemente und **Messergebnisse der Prüfmerkmale**) ablegt werden.

→ Wenn Ihnen die eingestellte Ablagestruktur für Ihre CALYPSO Installation nicht bekannt ist, können Sie die erforderliche Menüseite mit folgenden Auswahlritten öffnen und so die gewünschte Information finden:

## Extras → Einstellungen → Arbeitsumgebung



# Ablagepfade in CALYPSO für Prüfpläne und Messwerte (Grundeinstellung)

Der in CALYPSO standardmäßig eingestellte Ablagepfad ist:

C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\inspections für Prüfpläne und Istwerte

C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\results für Tabellendateien

Bei mehreren CALYPSO Installationen mit unterschiedlichen Revisionsständen ist der in CALYPSO standardmäßig eingestellte Ablagepfad z.B.:

C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO 7.2\workarea\inspections für Prüfpläne und Istwerte

C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO 7.2\workarea\results für Tabellendateien

**CALYPSO Messprogramm (Prüfplan) kopieren:**

Jeder CALYPSO Prüfplan hat im „inspections“-Verzeichnis einen eigenen Ordner mit dem Namen des Prüfplans.

→ **Bitte kopieren Sie den kompletten Ordner des gewünschten Prüfplans und senden Sie uns diesen Ordner per E-Mail (möglichst als gezippte-Datei).**

**Gemessene CALYPSO Prüfmerkmale kopieren:**

Jeder CALYPSO Prüfplan hat im „results“-Verzeichnis eine oder mehrere Dateien mit dem Namen des Prüfplans und der Namensweiterung „Prüfplanname\_chr.txt“.

→ **Bitte kopieren Sie eine oder mehrere Messergebnisdateien für den zugehörigen Prüfplan und senden Sie uns diese per E-Mail (möglichst als gezippte Datei).**